

<p>استفاده از برق ۲۲۰ ولت در آزمایشگاه بدون اطلاع مسئول آزمایشگاه ممنوع است</p>	
<p>قبل از اتصال منبع تغذیه به مدار خود از صحت کار و ایمنی مدار اطمینان حاصل کنید و در آخرین مرحله منبع تغذیه را وصل کنید</p>	
<p>از هیچ یک از لوازم و تجهیزات آزمایشگاه بدون آگاهی از نحوه استفاده از آن بهره‌برداری نکنید</p>	
<p>تمام تجهیزات الکتریکی باید بعد از استفاده و در زمان غیر نیاز خاموش شوند</p>	
<p>در صورت حس بوی سوختگی و یا شنیدن صدای عجیب فوراً برق میز خود را قطع کنید و مسئول آزمایشگاه را در جریان بگذارید</p>	
<p>در هنگام کار با خازن‌ها به پلاریته‌ها دقت کنید و از تحمیل اضافه ولتاژ به خازن‌ها، مقاومت‌ها و دیودها و دیگر اجزاء الکتریکی پرهیز کنید</p>	